






































3
VELOCIDADES
AVANCES
35
196
0,07
0,10
0,11
56
247
0,09
0,14
0,15
86
299
0,15
0,24
0,25
105
378
0,23
0,34
0,35
137
468
0,30
0,45
0,50
159
715
0,43
0,60
0,70
ATENCION
No cambiar en marcha - Engrasar a mano

























TALLER RAMA DEL METAL-AJUSTE




CHAMPION N° 1




Casado
1950
2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28








Escuela
Trabajo
Hon




RUIFERNANDEZ






ELECTRICIDAD























1.959





